

# 1 Fahrzeug-Daten

2 Bitte bei Ersatzteillbestellung Fahrgestell-Nr. angeben (Pos. 5)

4 Typ

230 SL



Schicht-Nr.	Fg.-Nr.				Prod.-Nr.				18 Aufbau-Nr.				Baumuster				Auftrags-Nr.				10 Lackierung LT OT		17 Ausb. d. 40		41	42	43		
70000	000063				00037				00070				113042 10				-2040140				571		---		1	-	-	-	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	wenig gewünscht Hinweis				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	720	---	---	995	998

9 Sep. 1963

3

5 Fahrgestell-Nr. 113042-10-000063	11 Motor Nr. 127981-10-000626	Zulassungsdatum	Ort
6 Getriebe	12 Vorderachse ll. 000087	19 Vorderachse m. 000093	
7 Hinterachse 000036/3/75	13 Räder 5,5 Ikl4H	20 Bereifung 5-fach 185x14 hön.	
8 Lenkung DB 177342	14 Lenkungschloß	21 Tür- und Tankchloß TW 099	
9 Batterie	15 Scheinwerfer Bosch	22 Scheinwerfer Bosch	
10 Koffer- und Handschuhfachschloß	16 Koffer- und Handschuhfachschloß KB 095	St	

Daimler-Benz  
Aktiengesellschaft

I. Nachtrag

# Produktions-Auftrag I

Datum  
19.6.63  
VJ2b Co/50/Ri

Kunde St. Ldwagen Halle

Termin vorgesehen

Fertig-Termin

Schicht-Nr.	Fahrgestell-Nr.	Prod.-Nr.	Aufbau-Nr.	Baumuster-Nr.	Auftrags-Lager-Nr.	Lackierung UT OT	Ausstattung
	1000063	00037	00070	113042-10	2010140	571 -	- 1

## Sonderausstattung

### Lackierung

Keder  
Türbelag UT/OT  
Fensterschlüssel an den  
Türen und Seitenfenstern  
Heckseiten UT/OT  
Instrumententafel Schutz-  
polster oben u. unten  
Hutablage  
Himmel  
Sonnenblenden creme D 22  
Verdeck  
Verdeckkasten  
Verdeckhülle

### Polsterung

Leder 1065 hellgelb antik  
Holz Nussbaum  
Windfangschläuche UT/OT  
Teppich Bou L 2  
Scheuerschutz Fahrer 503 creme  
Boden und Einstiege  
Armlehnen  
Haltegriffe  
Mittelsäule  
Gepäcknetze  
Kantenschutz  
Biese Tunnelabdeckung  
und Teppicheinfassung hellgelb 1065

Code / SA-Nr. / KW-Nr.

Lack- und Polstermaterial bestellt gem. BA 233 v. 5.6.63  
Bodenbelag, Getriebeabdeckung,  
Heckraum, Schweller - Bou L 2

Teppicheinfassung - hellgelb antik 1065

Scheuerschutz a.d. Getriebeabdeckung - G 24 beige

Gummimanschette a. Schalthebel - G 24 beige (schwarz)

Abdämpfung unter Vorhaumitte-Wagen - G 24 beige

Die Kosten für das ausstellungsmässige Herrichten  
des Wagens sind unter der Nr. 8420 000 228  
zu erfassen und zu verrechnen.

neu hinzu:

jetzt: ohne Motor

20.6.63

Bei der Kontrollabnahme auszufüllen

	Motor-Nr.	
Getriebe	Vorderachse lt.	Vorderachse rs.
Hinterachse	Räder	Bereifung 5-fach
Lenkung DB	Lenkungsschloß	För- und Lenkschloß
Batterie	Scheinwerfer	Klekkert / Bomaro / Hut-Ymar
Varta / Bosch / Hopp / Hagen	Bosch / Hella	Scheibenwischer
Liefertag km-Stand	Koffer- und	Avag / Bosch
	Handschuhkostenschl. B	Windschutz
Ausgestalt	Endkontrolle	Sigla / Sekurit
		Datum
Ablieferungskontrolle		Datum
Ablieferungsabteilung		Lieferschein ausgestellt

- 1 Programm-  
gestaltung  
SI.
- 2 Fahrzeug  
SI.
- 3 Inland bzw.  
Export  
Sachbearb.
- 4 Niederlassung  
bzw.  
Großvertrieb.



# 1 Fahrzeug-Daten

2 Bitte bei Ersatzteilbestellung Fahrgestell-Nr. angeben (Pos. 5)

4 Typ

230 SL



Schicht-Nr.		Fg.-Nr.		Prod.-Nr.		13 Aufbau-Nr.		Baumuster		Auftrags-Nr.		10 Lackierung UT		17 Anweisung CS		41	42	43									
0000		000063		00037		00070		113042 10		-2010140		571		---		1	-	-									
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	wenig gewünscht		Hinweis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	998

28. Okt. 1963

3

5 Fahrgestell-Nr.	113042-10-000063	11 Motor Nr.	127981-10-000626	Zulassungsdatum	Olmarke
6 Getriebe	000533	12 Vorderachse II.	000087	19 Vorderachse re.	000093
7 Hinterachse	000036/3/75	13 Räder	5,5Ix14 H	20 Bereifung 5-fach	185x14 Phön.
8 Lenkung DB	177342	14 Lenkungsschloß		21 Tür- und Tankenschloß	TW 099
9 Batterie	Varta	15 Scheinwerfer	Bosch	22 Scheinwerfischer	Bosch
Übernahmefag		16 Koffer- und Handschuhkastenschloß	KB 096		St