



! Zur Einstellung der Kardanwellenfucht ist Ermittlung der richtigen Distanzscheibe(n) am Getriebe-Gummilager wichtig. Zustand/Position angrenzender Aggregate-Aufhängungen (z.B. Fahrschemel an Karosserie) verändern zusätzlich die vertikale Lage und an mehreren Stellen ist neben der vertikalen auch eine horizontale Einstellung möglich. Zu hohe Motor-Arme (Limousinen-Motor) und fehlende Anschlagplatten verhindern richtige Einstellung und führen zu Schäden an der SL-Motorhaube.